

Mérida, Yucatán a 22 de octubre de 2021.

BOLETIN DE SEGURIDAD 010. - IFLY SAFETY

TEMAS:

• ¡ATENCIÓN! – PRECAUCIÓN CON INSPECCIÓN DE NEUMÁTICOS

El motivo de este boletín de seguridad es informar a la comunidad iFLY, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN A ALUMNOS, INSTRUCTORES Y MANTENIMIENTO!

El día de hoy se presentó un incidente con dos de nuestras aeronaves (XB-PXL, XB-PXM), ambas sufrieron una pinchadura después del aterrizaje, por lo que tuvieron que quedarse sobre las calles de rodaje BRAVO y DELTA respectivamente.

Después de una junta con el Jefe de Pilotos, Director de Mantenimiento, Director de Seguridad y Capt. Emilio Mezquita, se llegó al acuerdo de aumentar las inspecciones periódicas a los neumáticos de las aeronaves, apoyado de un control del número de despegues y aterrizajes que tenga cada aeronave. Además de lo anteriormente mencionado es importante que a la hora de realizar la inspección previa al vuelo se verifique la condición de los neumáticos.

Se les recuerda que la velocidad máxima de los neumáticos es de 65 KTS, favor de tener precaución

