

Mérida, Yucatán a 03 de Octubre de 2022.
BOLETIN-03102022-36

TEMAS: PRECAUCIÓN EN ENCEDIDO DE MOTORES.

¡ATENCIÓN!

El motivo de este boletín de seguridad es informar a la comunidad iFly, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS E INSTRUCTORES!

Se le recuerda a todos los alumnos, instructores y personal iFly que esta estrictamente prohibido circular detrás de las aeronaves una vez que estas han encendido su motor, esto para evitar posibles accidentes con algún objeto que pueda ser expulsado por el flujo de las hélices y reducir de esta manera el riesgo del personal en plataforma.