

Mérida, Yucatán a 31 de enero de 2022.

BOLETIN DE SEGURIDAD 018. - IFLY SAFETY

TEMAS:

- **¡ATENCIÓN! – PRECAUCIÓN CON PUERTAS EN PIPISTREL**

El motivo de este boletín de seguridad es informar a la comunidad iFLY, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN A ALUMNOS E INSTRUCTORES!

Se les recuerda a alumnos e instructores que estén volando Pipistrel, se debe de hacer scan constante de la posición de las manijas de las puertas corroborando que estén aseguradas en todo momento, ya que de no verificar que este correctamente asegurada aumentaría la probabilidad de la apertura de las puertas durante la fase de vuelo.

De igual manera es importante mencionar que los calzos tienen que ir en el compartimiento trasero, y recordar que la cabina se tiene que mantener limpia y en orden.

