

TEMAS:

**¡ATENCIÓN! – NUEVA POLÍTICA DEL MANEJO DE
LAS PUERTAS EN LOS PIPISTRELES**

El motivo de este Informe de seguridad es mantener a la comunidad iFLY con la información actualizada, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS E INSTRUCTORES!

A partir de la fecha, se podrá realizar el rodaje con la puerta derecha de la aeronave en una posición semiabierta, siempre y cuando el instructor la sostenga; con la finalidad de mantener más fresca a la tripulación y evitar la deshidratación.

Las puertas deberán de estar siempre cerradas cuando se realice el encendido, las pruebas del motor y durante el resto del vuelo, solamente se podrá abrir la puerta durante el rodaje.

