

Mérida, Yucatán a 15 de diciembre de 2021.

BOLETIN DE SEGURIDAD 015. - IFLY SAFETY

TEMAS:

• ¡ATENCIÓN! – DESPEGUE DESDE INTERSECCIONES

El motivo de este boletín de seguridad es informar a la comunidad iFly, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN ALUMNOS E INSTRUCTORES!

Por medio del presente boletín se informa que a partir del día 16 de diciembre de 2021 queda prohibido, a los alumnos volando solos, despegar desde cualquier intersección de calle de rodaje de alguna pista, e.j. Intersección Bravo a la Pista 18. En caso de que el controlador solicite despegar desde alguna de estas, esta solicitud deberá ser rechazada, por lo que se tendrá que continuar el rodaje hasta la cabecera de la pista.

Esto con el fin de evitar cualquier confusión y no poner en riesgo la seguridad de las operaciones.

