

Mérida, Yucatán a 29 de junio de 2023.
BOLETÍN 29062023-084

TEMAS: PROTECCIÓN DE LA ALARMA DE STALL Y SEGUROS DE LOS ALERONES
TECNAM P2006T.

**¡ATENCIÓN ALUMNOS, INSTRUCTORES,
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO!**

El motivo de este Informe de seguridad es mantener a la comunidad iFLY con la información actualizada, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

**¡ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS, INSTRUCTORES, OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO!**

Estimado personal, por el presente boletín, se les informa que, a partir del día de hoy, 29 de junio de 2023 será **mandatorio** que **durante la recarga de combustible en el equipo Tecnam P2006T, sea colocada la protección de la alarma de stall**, al finalizar la recarga, deberá de ser retirada para poder efectuar el walk around y continuar con la operación de la aeronave.

Al término de la operación deberán de recolocar dicha cubierta, además de colocar los seguros de los alerones.

Protección de la alarma de stall.



