Mérida, Yucatán a 27 de septiembre del 2021.

BOLETIN DE SEGURIDAD 005. - IFLY SAFETY

TEMAS:

- ¡ATENCIÓN! – **REPORTE DE TRIPULACIÓN A MANTENIMIENTO**

El motivo de este boletín de seguridad es informar a la comunidad de IFLY, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN ALUMNOS E INSTRUCTORES!

Se les recuerda a alumnos e instructores que para mantener la mayor seguridad en nuestras operaciones es necesario realizar los reportes de tripulación al personal de mantenimiento. Si logran identificar alguna condición anormal, falla o mal funcionamiento en la aeronave, su deber será comunicarlo al personal de mantenimiento ademas de llenar el reporte de tripulación en la bitácora de su aeronave.



BITÁCORA DE AERONAVE

Nº 0713

AERONAVE MODELO: CESSNA 152 | No. SERIE: 152-84575 | MATRÍCULA: XB-NML | FECHA: 24-08-2020

TRIPULACIÓN	PERSONAL A BORDO	PIERNA	DE	A	SALIDA UTC	LLEGADA UTC	TIEMPO C a C	HORA DESPEGUE	HORA ATERRIZAJE	TIEMPO VUELO	RECARGA ACEITE (QTS) MOTOR
P. CARRILLO		1	MID	MID	7:59	8:13	1:16	8:07	8:03	0:56	
	✓	2	✓	✓	9:36	10:54	1:18	9:46	10:44	0:58	
	✓	3	✓	✓	11:10	12:10	1:00	11:20	12:00	0:40	2:31
	✓	4	✓	✓	12:23	13:35	1:12	12:33	13:25	0:52	
		5									
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									

FIRMA DEL CAPITÁN: TOTAL: 3:26

TIEMPOS

	PLANEADOR CESSNA 152 N/S: 152-84575 T.T.	T.U.R.M.	MOTOR LYCOMING O360-A4M N/S: T.T.	T.U.R.M.	HÉLICE SENSENICH 76EM8S5-0-54 N/S: T.T.	T.U.R.M.
ANTERIOR	9873:36		5357:28	1566:20	2672:19	5664
VUELO	3:23		3:23	3:23	3:23	
TOTAL	9820:59		5360:51	1569:43	2621:0	

COMBUSTIBLE INICIAL POR PIERNA	COMBUSTIBLE CARGADO (LTS)	No. DE VOUCHER	COMBUSTIBLE CONSUMIDO

MONITOREO DE MOTOR EN CRUCERO

MOTOR	NIVEL VUELO (FT)	TAS	PRESIÓN ADMISIÓN In-Hg	%BHP	RPM	FLUJO COMBUSTIBLE Gal/Hr	EGT

OBSERVACIONES:

MANTENIMIENTO

No.	REPORTE DE TRIPULACIÓN	No.	ACCIÓN DE MANTENIMIENTO
	STAD DE LIGHT 12V F/S.		Se Cambio luminaria LH strobe
			Aeronaveable.

CERTIFICO QUE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO ARRIBA DESCRITOS HAN SIDO EFECTUADOS CONFORME A LOS MANUALES DEL FABRICANTE DETERMINANDO QUE LA AERONAVE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN AERONAVEGABLE

ORIGINAL: AERONAVE COPIA: ARCHIVO

FIRMA: JZC No. LICENCIA: 201412A36A