

Mérida, Yucatán a 08 de junio de 2023.
BOLETÍN 08062023-083

TEMAS:

¡ATENCIÓN ALUMNOS E INSTRUCTORES!

El motivo de este Informe de seguridad es mantener a la comunidad iFLY con la información actualizada, retroalimentar y dar recomendaciones para evitar situaciones de riesgo que puedan comprometer las operaciones de vuelo.

¡ATENCIÓN A TODOS LOS ALUMNOS E INSTRUCTORES!

Estimados alumnos e instructores, por el presente boletín, se les hace conocimiento de la implementación de **procedimiento posterior al vuelo**, denominado “**WALK-AROUND**”.

Consiste en verificar la inspección general de las condiciones de la aeronave posterior al vuelo, tales como condición, (Daños en antenas, condiciones de neumáticos, golpes, abolladuras, luces, etc.). Con la finalidad de informar a la siguiente tripulación cualquier estado anormal de la aeronave.